

ⓘ Avantisファームウェアのアップデート手順およびアップデートに関する重要な注意事項については、www.allen-heath.comを参照してください。

V1.03 2020年4月

メンテナンスリリース

修正:

- ID1619 DXエクスパンダーはSLinkを介して自動的に更新されませんでした。
- ID1610 内部ファン速度の管理が改善されました。
- ID1607/1605 USB再生システムの修正されました。
- ID1624 I/O画面でFXユニットを再パッチすると、ソフトウェアがクラッシュすることがありました。
- ID1630 SLinkを介した挿入では、間違っただリターンレベルが表示されることがありました。
- ID1631/1629 チャンネルロータリーを制御できるように修正しました。
- ID200/1553 イベントログのいくつかの内部エラーの解決しました。

他のいくつかのマイナーな修正と改善されました。

既存の問題:

- ID1635 特定の状況では、キューリストからシーンを呼び出すことは機能しません。
- ID0893 特定の状況では、ファームウェアを更新しようとする、タッチスクリーンがアンパサンド画面でフリーズすることがあります。
- ID1031 接続されていないIPコントローラーでは、接続リストからIPコントローラーが削除されるまで、数秒ごとにコントロールとメータリングがフリーズする可能性があります。
- ID1131 複数のページを表示している場合は、ステレオ入力の作成に時間がかかることがあります。
- ID1354 AB 168/AR 84がAR 2412に接続されていて切断された場合は、AR 2412を再接続してAB 168/AR 84接続を再確立する必要があります。
- ID1394 録音を内部ストレージからUSBストレージに移動すると、ミキサーは約60秒間フリーズします。