

- ① DTプリアンプコントロールは、Danteネットワーク上で最大16台のDTエクspanderをサポートします。
- ① DT Preamp Control V 1.00には、DT168およびDT164-W用のControl Firmware V 1.1が含まれており、元のAllen&Heath DT Firmware Updaterに取って代わります。DTプリアンプコントロールには、Danteコントローラで報告され、Audinate Firmware Updaterで更新されたDanteファームウェアは含まれません。

V1.00	2021/01
--------------	---------

これは、DTプリアンプコントロールの最初の公開リリースです。

既存の問題

- DTプリアンプコントロールは、Dante Domain Managerをサポートしていません。Danteドメイン内のユニットは、DTプリアンプコントロールでは検出されません。
- ゲイン数値に小数点が誤って表示される。実際のゲインステップは1 dBです。
- 異なるIPサブネット上のDTエクspanderは「Detected Devices」(検出されたデバイス)と表示されますが、DTプリアンプコントロールは接続に失敗します。
- 選択したインターフェイス以外のネットワークインターフェイス上のDTエクspanderは、[Detected Devices] (検出されたデバイス)と表示されることがありますが、DTプリアンプコントロールは接続されません。